Anlage 2

23.3.95

Sehr geehrter Herr Rettenmaier,

Im unserem Klassenzimmer ist die Heizungsregelung sehr schlecht und verursacht unötig viel Kohlendioxeit, siehe beigelegte Meßkurve mit Erläuterung. Wir bitten um den Einbau eines Thermostatventiles bei dem die Unterrichtszeit einprogrammiert werden kann.

Mit freundlichen Grüßen

Die Klasse 6b