Energielecksuche im Schulhaus (Beispiel)		
Ort	**Art des Energielecks**	**Wie könnte das Leck weitgehend geschlossen werden?**
Mittelbau	Fenster nicht dicht und veraltet	Dreifachverglasung mit Metallbeschichtung und Edelgasfüllung
Heizungsanlage	Veraltet, schlechter Wirkungsgrad Rohre zum Teil gar nicht, z.T. nur dünn gedämmt	Brennwertkessel, Erdwärmepumpe, ... Lückenlos so dick wie möglich wärmedämmen
Gangwände	Nicht isoliert	Isolieren mit ca. 20cm Dämmstoff
Außenwände	Dünn, nicht isoliert	Isolieren mit ca. 20cm Dämmstoff
Gänge	Fenster oft offen	Stoßlüften
Fenster auf WCs	Immer gekippt	Bedarfsgerechte Fensteröffnung oder Lüftung , automatisch sensorgesteuert mit sinnvoll eingestellter Nachlaufzeit
Ostwand	Einfachverglasung	Dreifachverglasung *mit* Metallbeschichtung und Edelgasfüllung oder wärmedämmen
Pub	Fenster (Einfachverglasung! Hinter Heizkörper!, mit Metallrahmen) lassen viel Wärme durch!	Dreifachverglasung mit Metallbeschichtung und Edelgasfüllung oder/und wärmedämmen
Aula	Fenster (Einfachverglasung! Hinter Heizkörper! , mit Metallrahmen) lassen viel Wärme durch!	Dreifachverglasung mit Metallbeschichtung und Edelgasfüllung und/oder Wärmedämmen
	Vorhänge vor den Heizkörpern	Vorhänge im Winter bei Veranstaltungen hinter die Heizung sonst geht Energie fast vollständig hinten durch die Einfachverglasung
	Lüftungsschlitze ständig offen	Lüftungsschlitze nur bei Veranstaltungen öffnen
Dachboden	Ungedämmt	Isolieren mit ca. 25 cm Dämmschicht
Flachdach	Kaum gedämmt	Ca. 25 cm dicke Dämmschicht
Kellerdecke	ungedämmt	Isolieren mit ca. 10 cm Dämmschicht
Hauptgang	Fenster (Einfachverglasung! Hinter Heizkörper! , mit Metallrahmen) lassen viel Wärme durch!	Dreifachverglasung mit Metallbeschichtung und Edelgasfüllung oder Wärmedämmen
	Lüftungsschlitze ständig offen	Im Winter schließen
Hausmeister-wohnung	Altbau seit über 20 Jahren nichts mehr gemacht, muss wegen Hausmeisterwechsel sowieso renoviert werden	Kann komplett bei Renovierung auf Niedrigenergieniveau umgestellt werden (20cm-Wanddämmumng, Dreifach-Wärmeschutzverglasung s.o.)
Solaranlage auf dem Dach	Rohrisolierung beschädigt (Vögel Zerbeißen den Dämmstoff) unvollständig gedämmt	Neue, bessere Isolierung